


# MEULE À TOURET

**RECOMMANDATION**  
**ÉVITE TOUT OBJET OU VÊTEMENT**  
**POUVANT ÊTRE HAPPÉ**



## AVANT

- Vérifie l'état des pièces tournantes, pare étincelles et protections.
- Vérifie le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence.
- Vérifie le réglage (maxi 2mm de la meule) des supports de pièces.
- Écarte toutes matières inflammables. Risque de projections d'étincelles.

## PENDANT

- Tiens fermement les pièces à travailler avec un outil ou à 2 mains.
- Arrête immédiatement en cas de vibrations anormales de la meule.

## APRÈS

- Coupe l'alimentation et attends l'arrêt.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.