


POSTE À SOUDER

RECOMMANDATION

ÉLOIGNE OU PROTÈGE TOUS MATERIAUX
COMBUSTIBLES OU SUSCEPTIBLES
DE PROVOQUER UN INCENDIE
OU UNE EXPLOSION



AVANT

- Utilise des écrans de protection pour protéger les autres contre les flashes et les éblouissements.
- Vérifie l'intégrité du matériel, des tuyaux, des manomètres et du bon réglage des pressions et l'état de la buse.
- Assure une captation/évacuation des fumées.
- Vérifie la présence d'un extincteur à proximité immédiate de ta zone de travail (< 2m).
- Vérifie l'absence de matériaux inflammable ou combustible dans ta zone d'intervention.
- Procéde au calage de la pièce à souder.

PENDANT

- Vérifie régulièrement qu'aucune projection ne provoque un départ de feu.

APRÈS

- Ferme les robinets et les bouteilles de gaz.
- Dépose la torche sur une surface ininflammable jusqu'à abaissement de la température.
- Range les flexibles.
- Attends le refroidissement des pièces avant toute manipulation à la main.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.