


TRONÇONNEUSE À MÉTAUX

**RECOMMANDATION
SCIE UNIQUEMENT DES MÉTAUX**



AVANT

- Vérifie l'état du disque, son serrage et la position des carters de protection ainsi que le fonctionnement de l'arrêt d'urgence.
- Positionne et bride la pièce dans l'étau.
- Si la pièce est longue, place un support à l'extrémité.
- Protège-toi des projections.
- Assure-toi qu'aucune personne ne se trouve à proximité et que la zone est dégagée.

PENDANT

- Laisse le disque atteindre la vitesse de coupe.
- Ne force jamais sur le disque et laisse le reprendre son élan si besoin.
- Vérifie régulièrement qu'aucune projection ne provoque un départ de feu.

APRÈS

- Mets hors tension.
- Nettoie le poste de travail au pinceau (copeaux).
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.