

Chargement de produits finis avec plate-forme de chargement

Le port des EPI [vêtements de protection, chaussures de sécurité, gants adaptés, casque] est obligatoire

| Dangers | Risques | Prévention / Protection |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Circulation sur aire de chargement et plate-forme | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chute de plain-pied ▪ Chute de hauteur | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettre en place un plan de circulation ▪ Signaler et baliser l'aire de chargement ▪ Guider la manœuvre ▪ Maintenir l'aire et la plate-forme de chargement propre et dégagée |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Citerne de répandage par pression d'air | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projection du couvercle du dôme | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise à l'air libre de la citerne |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présence dans la citerne d'un produit non compatible avec le produit à charger | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moussage (vaporisation de l'eau) ▪ Débordement ▪ Projection de produits chauds | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interroger le chauffeur sur la nature de son chargement précédent ▪ Vérifier la compatibilité vis à vis du chargement précédent ▪ Porter le casque avec écran facial |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutention du bras de chargement | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heurt ▪ Chute ▪ Contact avec les parties chaudes du bras de chargement | <ul style="list-style-type: none"> ▪ S'assurer du bon équilibrage du bras avant sa manutention, ▪ Positionner et bloquer le bras avant le remplissage de la citerne |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Citerne en cours de remplissage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Débordement ▪ Epandage ▪ Projection de produits chauds ▪ Surcharge du véhicule | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Porter le casque avec écran facial ▪ Surveiller en permanence le remplissage de la citerne ▪ Contenir le produit avec tous matériaux inertes (sable, terre,...) |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atmosphère de la plate-forme de chargement | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inhalation de vapeurs et d'aérosols | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Porter un masque de type P3 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Electricité statique | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Explosion (*) ▪ Incendie (*) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couper l'alimentation électrique du camion (coupe batterie) ▪ Mettre à la terre la citerne ▪ S'assurer de la présence des extincteurs |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foudre | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Explosion (*) ▪ Incendie (*) ▪ Electrocutation | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrêter immédiatement le chargement |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flamme nue, point chaud | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demander un permis de feu avant toute utilisation |

(*) sauf émulsions de bitume (produits ininflammables)